

Применение:**Аппарат высокого давления**

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Проведите очистку объекта.
- Промойте чистой водой.
- В пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.

В разбрызгивателях

- Смешайте продукт в соответствующей дозировке с чистой водой.
- Полностью покройте объект средством.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.
- В пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.

Указания по применению:

- Протестировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не применять на окрашенных поверхностях
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- При использовании в пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- От 140° С, не применять дозировку менее чем на 4%

Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС:

-
-
-
-
-
- R310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
-
-
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Состав:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления	1+3	1.5-10 %	сильные	180 м ²
1000 ml	В разбрызгивателях		25 %	средние	180 м ²

Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией:

ООО «Керхер»
ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест»
с. Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинский р-н,
08130 Киевская обл., Украина
Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 594-75-76